

遂宁市船山区教育体育局

2018年秋季开校前安全督导检查

简 报

船山教体局成立了秋季开校前校（园）安全工作专项督导检查组，以局长卢静同志为组长，分管副局长吴航同志为副组长，安办、督导室工作人员为成员，于2018年8月28日至8月31日，通过查、看、听、访等形式对全区50所公立中小学幼儿园和2所私立学校进行了安全督导检查。

此次检查分三个检查组同时进行，针对学生宿舍、食堂、教学楼等人员密集场所，围墙、堡坎、校园内施工现场等重点部位，对校车使用、消防设施设备、“三防”建设、禁毒教育阵地建设、扫黑除恶专项斗争宣传教育工作、预防艾滋病教育工作、师生健康中国健康主题健康教育活动、传染病防控、食品及饮用水安全、特种设备安全及校园周边治理等领域的安全隐患全面排查。对发现问题现场出具整改通知，并要求学校立即整改，及时排除安全隐患。

一、总体情况

1. 领导重视，职责明确

所有校（园）均建立了以一把手任组长，分管领导任副组长的领导小组，严格落实“一岗双责”责任制，健全完善了安全管理责任体系、安全管理制度和应急预案。扎实做好汛期学校安全工作，组织开展了地质灾害和安全隐患排查治理工作。

2. 突出重点，成效显著

所有校（园）结合自身实际特点，突出工作重点，努力做到校园安全工作全覆盖。一是校舍安全排查到位，无使用D级危房的现象；二是消防安全落实，建立了消防安全管理制度，定期对消防设施设备、供电线路、燃气设备等进行排查整治；三是食堂食品、卫生工作管理基本规范，落实了食品留样及大宗食品采购索证制度，食堂办理了餐饮服务卫生许可证及从业人员健康证；定期对校园进行消毒，做好了开校前食堂、宿舍、校园卫生准备工作；四是“三防”措施基本到位，安全信息监管平台使用良好，严格落实了门卫管理制度，技防、物防设施较完善；五是汛期安全工作落实，制定了应急预案，落实了领导带班的24小时值班值守制度，并做好了值班记录。

二、存在的问题

1. 学校建修或市政工程。部分校园因建修未完工，建筑垃圾清运未完成；部分学校在建工程监理方、施工方和校方管理人员到位不整齐，未能认真履行管理和监管职责；市政工程建设占用学生出入通道，存在安全隐患。（如南垭小学、永兴小学、北辰街幼儿园、顺南街小学等）

2. 校园周边环境。校园操场紧邻居民住宿楼有高空坠物的风险；校园旁有高大树木，存在树冠或树枝坠落伤害师生隐患；教学楼临近山体，存在滑坡隐患；校门外道路两侧未设置有减速带或警示标牌，校门外车辆停放影响师生出行；校园周边游商摊贩存在，有售5角垃圾食品现象。（如长乐街小学、复桥小学、新盐市街小学、紫东街幼儿园、南津实

小等)

3. 校园建筑、设施安全。部分学校建筑建设时间久远，面砖不定时掉落；屋顶渗漏未及时处理，变压器容量小、线路老化，设计不能承载现有用电设备使用负荷且存在线路未穿管现象；运动器械锈蚀未处理，爬梯等高危体育器械地面软化不足；校园围墙倾斜未及时排除隐患；钢架棚保养不到位，锈蚀严重，有垮塌隐患。栅栏式围墙锈蚀损坏，不能有效保护校园。（如唐家初中、天宫庙小学、大南街小学、职教中心等）

4. “三防”建设。部分学校有极少数摄像头移位或故障不能正常工作；一键式报警器不能正常工作；少数保安人员年龄超过60岁，履行保安职责能力较弱，保安岗位职责培训较弱，部分保安人员履职未尽尽职尽责，存在脱岗现象，物防器械不能熟练使用，着装不规范；部分学校未按规定聘请保安人员；门卫室零乱不规范。（如绿然国际学校、南垭小学、城南小学、保升小学、南津实小等）

5. 消防工作。个别学校学生宿舍疏散通道不够畅通；消防栓未设置和被遮挡；灭火器摆放不合理且数量偏少，部分灭火器失效未及时更换，部分学校消防器材未落实定期检查；疏散标识悬挂不合理。（如绿然国际学校、常林小学、六中等）

6. 学校常规管理。校园内有外来人员出入，存在安全隐患；幼儿午休室安放高低床且床位过密，影响幼儿紧急疏散；校园内有野狗窜入，存在安全隐患；校园内规划停车位，未

设置限速标识。（如桂花幼儿园、永兴幼儿园、圣莲岛小学、职教中心、希望小学等）

7. 食堂食品安全。食堂周边油污未及时清理，厨房排污不畅，存在环境污染隐患；新购物品未标注购买日期，存在管理漏洞；消毒工作未落实；上期余存食材未及时处理；食堂与教室相通，存在燃气泄漏中毒隐患。（如新立小学、唐家小学、物流港小学、六中、南津路小学等）